Zestawienie wyników kontroli podnośników trapezowych
(maj - lipiec 2026 roku)

(stan na 25.08.2026 r.)

Lp.	Fotografia	Nazwa wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Oznakowanie i dokumentacja	Wynik badań laboratoryjnych	Podjęte działania
1		Podnosnik trapezowy 1,5 T BREMHER EAN: 5904830833140	Hermon Sp. z o.o. Grzonki 5 47-400 Racibórz	Niezgodny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Brak oznaczeń Nieprawidłowa instrukcja	Negatywny Zniszczenie korby przy próbie podnoszenia ładunku równego udźwigowi nominalnemu podnośnika oraz zniszczenie mechanizmu podnoszenia	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania
2		Podnośnik 1T ENERGY, NE00459 EAN: 5908274123133	GAZELO KRZYSZTOF GZIEŁO Zaciszańska 9/19 42-200 Częstochowa	Niezgodny	Zgodny	Negatywny Uszkodzenie korby oraz mechanizmu podnoszenia	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania
3		Podnośnik 2,0 T X-Power, Art. 436 700 EAN: 4028224436708	AMT Marcin Żakul Olsztyńska 10 60-416 Poznań	Niezgodny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Nieprawidłowa instrukcja	Pozytywny	Podjęto działania naprawcze pod nadzorem WIIH
4		Podnośnik Faster Tools 2000 kg, FT318-12 EAN: 5903678907372	EGA Gudalewscy Sp.k. Nowa Wieś Rzeczna Rzeczna 1 83-200 Starogard Gdański	Niezgodny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Nieprawidłowa instrukcja	Negatywny Uszkodzenie korby oraz mechanizmu podnoszenia	Sprawa w toku w WIIH

5		Podnośnik LEHMANN COLIN, LAUSJ-2001 EAN: 5905999068862	LEHMANN HG Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie	Niezgodny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Negatywny Uszkodzenie korby oraz mechanizmu podnoszenia przed osiągnięciem udźwigu nominalnego	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania
6		Podnośnik trapezowy 0,6T, NE00458 0,6T EAN: 5908274123126	Gazelo Krzysztof Gzieło Zaciszańska 9/19 42-200 Częstochowa	Niezgodny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Brak oznaczeń Nieprawidłowa instrukcja	Negatywny Uszkodzenie korby przed pełnym uniesieniem ładunku i wygięcie konstrukcji podnośnika przed pełnym uniesieniem	Sprawa w toku w WIIH
7		Podnośnik trapezowy 1 T BOTTARI, 24177 EAN: 8052194241778	Bottari Polska Sp. z o.o. Długa 7 96-325 Radziejowice - Parcel	Niezgodny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Nieprawidłowa instrukcja	Negatywny Uszkodzenie korby przy próbie podnoszenia ładunku równego udźwigowi nominalnemu podnośnika oraz wygięcie konstrukcji	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania
8		Podnośnik trapezowy 1T, HST3003 EAN: 5906125639871	Inter Land Sp. zo.o. Jarzębinowa 16 11-034 Stawiguda	Niezgodny	Brak oznakowania CE Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Brak oznaczeń Nieprawidłowa instrukcja	Negatywny Uszkodzenie korby przed pełnym uniesieniem ładunku i wygięcie konstrukcji podnośnika przed pełnym uniesieniem	Sprawa w toku w WIIH
9		Podnośnik trapezowy 1T, OXPTPH0027, T10102-GS EAN: 6922539810025	Q-SERVICE Sp.z o.o. Gdańska 15 05-152 Cząstków Mazowiecki	Niezgodny	Brak deklaracji zgodności Brak oznaczeń Nieprawidłowa instrukcja	Negatywny Uszkodzenie mechanizmu podnoszenia przy próbie podnoszenia ładunku równego udźwigowi nominalnemu	Sprawa w toku w WIIH

10		Podnośnik trapezowy 2T, OXPTPH0028, T10202-GS EAN: 6922539810278	Q-SERVICE Sp.z o.o. Gdańska 15 05-152 Cząstków Mazowiecki	Niezgodny	Brak deklaracji zgodności Brak oznaczeń Nieprawidłowa instrukcja	Negatywny Odkształcenie konstrukcji oraz uszkodzenia śruby będącej elementem mechanizmu podnoszenia, przed osiągnięciem udźwigu nominalnego	Sprawa w toku w WIIH
11		Podnośnik trapezowy HD+1T, 5 EAN: 5907780057680	P.H. PROFAST Majek, Stachecki, Woś Sp. J Platynowa 15 62-052 Komorniki	Niezgodny	Zgodny	Negatywny Zniszczenie korby przy próbie podnoszenia ładunku równego udźwigowi nominalnemu podnośnika	Sprawa w toku w WIIH
12		Podnośnik trapezowy z grzechotką, ST112C/Q089-2T/EPJ02 EAN: 5902537858558	Einparts Europe Sp. z o.o. Wierzbowa 1 62-100 Wągrowiec	Niezgodny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Pozytywny	Sprawa w toku w WIIH
13		Podnośnik, 7022 EAN: 8586009107022	BEST AUTOMAX S.R.O. Školska 40 97901 Rimavská Sobota	Niezgodny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Brak oznaczeń Nieprawidłowa instrukcja	Negatywny Uszkodzenie korby przed pełnym uniesieniem ładunku i wygięcie konstrukcji podnośnika przed pełnym uniesieniem	Sprawa w toku w WIIH
14		Podnośnik trapezowy HARMON 1,5T, T10152-GS EAN: 7330571104344	JULA AB BOX 363 SE 532, 23 Skara	Zgodny	Zgodny	Pozytywny	Nie dotyczy

15		Podnośnik trapezowy PROLINE, 46915 (T10152-GS) 1,5t EAN: 5903755469151	PROFIX Sp. z o.o. Marywilska 34 03-228 Warszawa	Zgodny	Zgodny	Pozytywny	Nie dotyczy